

Una altra fuga en les canonades al port de l'Escala

Reparen aquestes conduccions per onzena ocasió en els últims set anys



Les canonades de la depuradora a l'Escala, amb el carrer esbudellat. Foto: EL PUNT AVUI.

Les canonades de la depuradora de l'Escala a la zona del port van tornar a donar problemes aquest cap de setmana després de dos mesos de l'última avaria. Aquesta és l'onzena reparació que s'ha hagut de dur a terme en els darrers set anys. La nova fuga detectada a l'accés al port, gairebé en la confluència amb l'avinguda Riells, va fer que s'hagués d'obrir una altra rasa per reparar-la i que el trànsit de sortida s'hagués de desviar pel carrer Romeu de Corbera.

Finalment, després d'aquest nou incident, l'Ajuntament de l'Escala ha demanat al Consorci de la Costa Brava que faci una valoració de l'estat de les canonades i descobreixi la causa de les obstruccions i els trencaments continuats de canonada. El consorci ha fet proves per detectar si el problema de base és un defecte en el muntatge de les canonades o dels materials.

La instal·lació està sota la responsabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua, que serà el destinatari últim de l'informe d'avaluació que farà el Consorci de la Costa Brava.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 03-02-2012 Pàgina 14

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/502454-una-altra-fuita-en-les-canonades-al-port-de-lescala.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=m&utm_source=rss&utm_medium=m&utm_campaign=rss