

L'església de Sant Martí de Talaixà ja està consolidada



Al desembre es van donar per acabades les obres de la segona fase de la rehabilitació de Sant Martí de Talaixà, segons va anunciar ahir el Consorci de l'Alta Garrotxa, promotor de la intervenció. Amb aquests treballs es consolida l'edifici, que fa tot just tres anys es trobava en molt mal estat.

Aquestes obres han consistit a recobrir amb teula les cobertes de l'absis, reconstruir la volta de la sagristia, practicar un drenatge a la part posterior de l'absis i la sagristia per desviar l'aigua de pluja i substituir la porta d'entrada a la nau de l'església per una de nova que permet veure des de fora l'interior de l'església.

Prèviament a aquesta fase, entre el 2008 i el 2009 ja s'hi van fer les obres més urgents. Per completar la rehabilitació del conjunt ara queden pendents l'interior de la nau i l'antiga rectoria. L'execució està supeditada al fet que s'aconsegueixin els recursos econòmics necessaris.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 29-02-2012 Pàgina 12

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/512307-lesglesia-de-sant-marti-de-talaixa-ja-esta-consolidada.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss