

Anàlisis d'amiant a les obres de l'Hipercor a Girona

Avui acaben els treballs iniciats dijous per comprovar si el material tòxic és present a la zona on s'actua

L'estudi de l'Ajuntament indicava que aquest tram del carrer Barcelona no està afectat

Les obres que està executant El Corte Inglés a la plaça Salvador Dalí per a l'ampliació de l'Hipercor han obligat l'empresa a extreure paviment del tram del carrer Barcelona on s'està actuant i a analitzar-lo per determinar si hi ha amiant. Tot i que, segons l'estudi que va encarregar fa uns mesos l'Ajuntament de Girona, és una zona que no està afectada per aquest material tòxic, un protocol especial obliga El Corte Inglés a fer aquestes anàlisis. Concretament, dijous passat es van iniciar els treballs d'extracció de mostres d'aglomerat entre el carrer Martí Sureda i el carrer Saragossa. Els treballs s'han centrat en set punts, tant al carril de circulació d'entrada a la ciutat com al de sortida. Està previst que avui acabin la recollida de mostres a l'exterior d'Hipercor. Les extraccions es faran entre les 10.30 h i les 12.30 h del migdia, i els treballs estan senyalitzats.

L'estudi de les mostres preses al novembre al carrer Barcelona de Girona per determinar la presència d'amiant va confirmar que és present en un 28% dels 4,5 quilòmetres analitzats –en 1,3 quilòmetres pertanyents al centre de la ciutat– i que ho és en “quantitats molt reduïdes” i mai a la capa superior. De fet, l'amiant s'ha trobat a diverses fondàries, entre els 3 i els 13 centímetres de profunditat, però no a la capa superior, ja que el 2009 es va pavimentar tot l'eix viari. La presència d'amiant s'ha detectat a la ronda Ferran Puig i al tram del carrer Barcelona situat entre la plaça Marquès de Camps i el carrer Pau Vila i Dinarès (el contigu al parc del Migdia). No se n'ha trobat ni a les mostres de la plaça Marquès de Camps ni al tram del carrer Barcelona des del carrer Pau Vila fins al límit amb Fornells (entrada sud).

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 11-03-2019, Pàgina 22

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1567469-analisis-d-amiant-a-les-obres-de-l-hipercor-a-girona.html>