Complicacions en el tren entre Figueres i Portbou per un llamp sobre la línia elèctrica

La incidència ha provocat retards de més de vint minuts en la línia de Rodalies R11

La caiguda d'un llamp sobre el sistema elèctric ha causat aquest dimarts, 22 de novembre, al matí, afectacions en la línia ferroviària de Rodalies entre Figueres i Portbou. A causa d'aquesta incidència s'han produït retards de més de 20 minuts en la línia de Rodalies 'R11. Barcelona Sants-Portbou (per Girona)', segons informa Renfe.

Font del document:
http://www.emporda.info/comarca/2016/11/22/complicacions-tren-figueres-portbou-llamp/337204.html?utm_source=rss