

# El moviment de pedres de l'estructura del campanar de Salitja obliga a reparar-lo



El campanar s'ha anat deteriorant i va perdre la bola de dalt fa 40 anys.

DDG

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar rehabilitarà el campanar de l'església de Santa Maria de Salitja en els propers mesos després que els veïns van denunciar que havien vist uns moviments a les pedres principals de l'estructura.

La reforma del campanar consistirà a retornar al seu lloc les pedres

i fixar-les i també, es realitzarà un canal amb coure per evitar les filtracions i, alhora, rejuntar totes les esquerdes existents. I també està previst fer una estructura metàl·lica amb malla a totes les obertures del campanar per evitar l'entrada dels coloms i posar una nova pedra a la punta del campanar i, netejar tots els excrements i altres residus de dins el campanar, que amb el pas dels anys s'ha deteriorat i en fa 40, va perdre la bola de dalt. Les obres estan pressupostades en 29.285 euros i les costejaran a parts iguals el Bisbat, la parròquia i l'Ajuntament.

Els treballs es faran en els propers mesos i després d'aconseguir l'informe favorable de la Comissió Territorial de Patrimoni, ja que l'església està inclosa dins el catàleg d'edificacions subjectes a protecció especial.

Font del document:

[http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/03/15/moviment-pedres-lestructura-campanar-salitja-obliga-repararlo/552193.html?utm\\_source=rss](http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/03/15/moviment-pedres-lestructura-campanar-salitja-obliga-repararlo/552193.html?utm_source=rss)