

Un estudi detecta aluminosi al sostre del CEIP de Vidreres i alerta del 'perill' d'esquerdes

Ensenyament assegura que no hi ha "un problema de perill imminent" i que es farà una actuació d'urgència en uns dies



El representant de l'AMPA ensenyant les esquerdes de l'escola.

VIDRERES | ACN/DDG

La comunitat del CEIP Sant Iscle de Vidreres reclama a Ensenyament una actuació d'urgència per corregir les deficiències que té el centre. Un informe arquitectònic ha detectat presència d'aluminosi al sostre i alerta del "perill" que suposen les nombroses esquerdes del centre. Sobretot, les de la façana, que poden fer caure parts d'obra al pati. La zona més degradada de l'edifici són, però, els antics habitatges dels mestres, que l'AMPA reclama que es tapiïn. "Cal fer una actuació a llarg termini que costaria 400.000

euros, però Ensenyament diu que no hi ha diners", va afirmar el portaveu de l'AMPA, Xevi Casals.

L'informe arquitectònic que analitza l'estructura del CEIP Sant Iscle conclou que l'edifici té nombroses deficiències. D'entrada, el document recull que la façana -on hi ha diversos voladissos- té diferents fissures, que si van a més podrien fer desprendre parts de l'obra al pati. L'informe també detecta nombroses esquerdes als sostres de la primera i segona planta (tant als passadissos com a les aules). "Ens trobem amb esquerdes per tot arreu, i encara que algunes es van tapar ara fa 5 anys amb morter i pintura, han tornat a aparèixer de nou", va afirmar Casals.

D'altra banda, l'estudi conclou que hi ha presència d'aluminosi al sostre de l'edifici (tant a la part de l'aulari com a la zona dels banys). De les nou mostres que es van agafar per analitzar, en sis el ciment té aquesta patologia. Tot i que, de moment, l'informe indica que en aquesta part del centre no hi ha problemes estructurals, sí que recomana fer-ne un seguiment acurat i, sobretot, substituir les parts del sostre on hi ha més humitat. "Allò que més ens preocupa és la part del darrere de l'escola, perquè allà hi ha molta humitat i és on descansen algunes de les puntes de les bigues del sostre", va afirmar Casals. A la part de l'aulari, l'informe també alerta de la presència d'una esquerda detectada als banys de la segona planta.

Però allà on es troben les deficiències més significatives és en un bloc annex al cos central del CEIP, que antigament havia acollit habitatges de professors i que fins ara servia de magatzem. Aquí, l'informe conclou que l'estat d'aquesta part és "molt deficient" i recomana buidar-lo del tot i "anul·lar-ne completament l'ús". De fet, el bloc està ple d'esquerdes (fins i tot, en un dels pilars), la pintura de la façana salta i, a l'interior, les fissures són evidents. De moment, s'hi ha barrat el pas a través d'una tanca, però pares i centre reclamen que es tapiï.

"Sembla ser que si s'enderroca hi pot haver problemes, ja que una part de l'aulari reposaria sobre aquests murs", va ressaltar Casals.

Els pares reclamen a Ensenyament que faci actuacions d'urgència, i també a mitjà termini, per garantir la seguretat del CEIP. La petició arriba després que el projecte per aixecar una escola nova -llargament reivindicada- hagi quedat en un calaix a conseqüència de la crisi. Segons recull l'informe, reparar les esquerdes, tapiar l'antic bloc dels mestres i arranjar la resta de deficiències tindria un cost aproximat d'uns 400.000 euros.

"Es tracta d'unes solucions que haurien de servir a mig i a llarg termini, perquè no creiem que en un període de cinc anys puguem disposar d'una escola nova", indica el representant. "De moment, però, Ensenyament ens diu que no hi ha diners i que no ho pot assumir", va dir Casals, que va afegir: "A nosaltres aquesta excusa no ens serveix, perquè volem que es garanteixi la seguretat dels 450 alumnes".

L'AMPA ha convocat per demà al vespre una assemblea al Teatre del Casino, on s'exposarà l'informe i es

decidiran quines accions s'emprendran. També hi assistiran membres d'Ensenyament.

El director en funcions dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Albert Bayot, va assegurar que no hi ha "un problema de perill imminent" al CEIP de Vidreres i es va comprometre a fer-hi actuacions. Va explicar que d'entrada, durant les vacances de Nadal, l'ajuntament hi portarà a terme una actuació d'urgència (per arreglar deficiències com ara fissures) i que, de cara a l'estiu, el Departament planificarà obres d'arranjament, entre les que hi podria haver tapiar les obertures a l'antic edifici dels mestres. Bayot va dir que entén "la pressió" per part de l'AMPA però va assegurar que la part que té més deficiències -els antics habitatges- ja s'han tancat i va afegir que Ensenyament no renuncia a fer el projecte de l'escola nova.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/12/11/estudi-detecta-aluminosi-al-sostre-del-ceip-vidreres-alerta-del-perill-desquerdes/595042.html?utm_source=rss