

Els degoters als pavellons de la Bisbal obliguen l'Ajuntament a actuar-hi urgentment

També es planteja cobrir la pista esportiva del mas Clarà

JOAN TRILLAS / La Bisbal d'Empordà

● El mal estat del pavelló esportiu i, fins i tot, del pavelló firal de la Bisbal d'Empordà, a conseqüència dels degoters i les humitats, ha obligat el govern, d'ERC, ha

plantejar mesures urgents i, a més, a fer un pla integral per valorar les necessitats esportives de la Bisbal. El govern també es planteja un altre pavelló cobrint la pista esportiva de l'escola mas Clarà.

El regidor d'Esports de la Bisbal, Josep Maria Gou (ERC), ha explicat que el pavelló esportiu és força antic, amb més de vint anys, i presenta problemes importants, especialment relacionats amb les degoters, que en dificulten el bon funcionament. Ara per ara, el club de bàsquet s'ha queixat dels problemes que tenen amb les humitats, però aquest, i segons Gou, és només una sola entitat: «Comprenem perfectament la reivindicació que fan, però aquesta queixa cal sumar-la a la qual ens fan arribar altres entitats», diu.

El problema, però, és de difícil solució de manera immediata. No només presenta problemes el pavelló

esportiu, sinó que aquests, i també per humitats, afecten el palau firal. Tot això ha plantejat la necessitat d'abordar un pla integral que inclogui aquestes deficiències, però que plantegi una diagnosi de quines són les necessitats esportives de la Bisbal.

Per això, i segons Josep Maria Gou, s'ha encarregat un pla que analitzi la situació de les infraestructures esportives, així com les necessitats que té la població. En aquest sentit, el mateix Gou ja accepta la necessitat urgent, a banda de solucionar els problemes d'humitats i altres possibles deficiències, de plantejar un altre pavelló: «Ara mateix ens trobem que cal fer en conjunt

d'obres importants als dos pavellons que tenim –explica Gou– i això vol dir redactar també un projecte de millora i una inversió notable de diners per continuar fent manteniment».

Mesures urgents

L'alcalde, Lluís Sais, va explicar que caldrà adequar els degoters a les graderies i als despatxos del club atlètic bisbalenc i el del bàsquet; aquestes són per Sais les mesures urgents que en pocs mesos estaran resoltes, i també refer el paviment del pavelló. Pel que fa al segon pavelló, i segons Sais, s'està estudiant la possibilitat de cobrir la pista esportiva de l'escola Mas Clarà.