

# Un ultralleuger bolca a causa d'una mala maniobra d'aterratge a Viladamat

Un ultralleuger va bolcar ahir al matí a prop de la localitat alt-empordanesa de Viladamat. La situació va venir derivada d'una mala maniobra d'aterratge, que va provocar que l'avioneta acabés totalment girada al marge de la carretera que connecta les localitats de l'Escala i Camallera, aproximadament al quilòmetre tretze. Els Bombers van rebre l'avís a un quart de dotze del matí i es van desplaçar immediatament fins al lloc dels fets amb un total de sis vehicles. En aquell moment l'ultralleuger no estava cremant però –per precaució– els agents de seguretat van procedir a inundar-lo amb escuma, per tal d'evitar possibles complicacions arran del mal aterratge.

Quan van arribar al lloc ja no hi van trobar els ocupants de l'avioneta, ja que aquests havien estat evaquats al CAP de l'Escala prèviament.

Font del document:

[http://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/06/10/ultralleuger-bolca-causa-duna-mala/918407.html?utm\\_source=rss](http://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/06/10/ultralleuger-bolca-causa-duna-mala/918407.html?utm_source=rss)