

Talls de llum reiterats afecten la zona de la platja de Pals

N'hi ha des del 24 de juliol i s'han repetit cinc dies més des de llavors
Afecten moltes persones per la presència al sector de càmpings,
supermercats, restaurants i apartaments



El centre transformador que la companyia admet que està afectat QUIM PUIG.

Els veïns de diverses zones de la platja de Pals estan afectats per talls de subministrament els últims dies. En la zona propera al càmping Interpals hi ha hagut, segons informen alguns dels perjudicats, talls els dies 24, 29, 30, 31 de juliol i 1 i 2 d'agost. Asseguren els afectats que se solen produir a partir de les cinc de la tarda i un dia, l'1 d'agost, n'hi va haver dos, de dues hores aproximadament.

La companyia Endesa va admetre ahir que les incidències se succeïen des de feia "unes setmanes" i també que la incidència estava localitzada en "un centre transformador que afecta la baixa tensió" i que l'afectació era de "pocs clients". També van especificar

ahir que canviaran el centre transformador per "un de més potent". La solució van assegurar que seria "imminent" i que la substitució es farà "de matinada".

Segons van explicar veïns de la zona, s'han vist afectats també el restaurant Sivana, el supermercat Jodofi i la urbanització Open Pals, a banda del càmping Interpals, on ara mateix hi ha instal·lats un miler de clients.

L'alcalde de Pals, Carles Pi, va manifestar ahir que els talls afecten dues zones diferents, una al voltant del càmping Interpals i l'altra, del Playa Brava. "Afecta tota la zona de la platja, el Puig Vermell i la Pineda de Pals. Entre d'altres, també hi ha afectats veïns de la Font de la Bruixa", va assegurar. Pi va admetre que ha tingut diverses queixes dels veïns. "Des de la companyia –assegura– se'ns diu que hi ha un transformador que s'escalfa en la zona del càmping Interpals i que això fa que les proteccions tallin el subministrament. S'ha instal·lat provisionalment un ventilador per evitar les pujades de temperatura. Ens diuen que instal·laran un nou transformador i que quedarà resolt aquesta setmana."

Aquesta, però, no és l'única zona afectada. Carles Pi insistia que a la zona del càmping Interpals també hi ha talls. "Aquí se'ns diu que una de les línies de sortida està sobrecarregada i que les proteccions tallen el subministrament que entra en mitjana tensió. En aquest cas l'avaria afecta una zona molt gran", va explicar l'alcalde. "Ens diuen que aquí volen substituir les proteccions i sectoritzar més l'afectació, de tal manera que, si hi ha una altra avaria, aquesta no sigui tan gran i afecti només un sector molt concret. Això també seria una solució provisional. La definitiva diuen que l'estan estudiant."

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 04-08-2022, Pàgina 18

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2175560-talls-de-llum-reiterats-afecten-la-zona-de-la-platja-de-pals.h>

tml