

Desallotgen 500 persones a la piscina de Salt en trencar-se uns rajols en un torneig

Les causes es deurién a una dilatació dels materials provocada pel contrast de temperatures entre l'interior i l'exterior de les instal·lacions



Els bombers i els tècnics municipals observant les rajoles que van trencar-se sobtadament.

SALT | DDG

Els Bombers de la Generalitat van desallotjar ahir les 500 persones congregades a la piscina municipal de Salt després que a dos quarts de cinc de la tarda un fort espetec a la graderia posés en alerta els assistents. Les baixes temperatures de la nit en contrast amb la calor generada a l'interior del recinte van provocar la dilatació d'algunes rajoles que van

esmicolar-se en el transcurs d'una competició de la lliga benjamí i prebenjamí de les comarques gironines.

Inicialment, els Bombers atribuïen l'incident a una esquerda en el forjat del sostre del vestuari masculí, però des de l'Ajuntament confirmen que aquesta opció va quedar descartada després que l'arquitecte municipal i altres tècnics revisessin les instal·lacions, que tornaran a posar-se en funcionament avui mateix, ja que la situació no revesteix cap gravetat.

Fins a la piscina van desplaçar-se dues dotacions de Bombers per realitzar les tasques de prevenció que es van allargar fins al vespre, una vegada es va determinar que l'incident es devia al canvi de temperatura. Ara, tan sols caldrà canviar les rajoles.

Font del document:

<http://www.diaridegirona.cat/girona/2011/01/24/desallotgen-persones-piscina-salt-trencarse-rajols-torneig/460135.html>