

Una fuga de gas a un carrer de Lloret obliga a canviar part de les canonades

LLORET DE MAR | DDG

Una fuga en una canonada de gas del carrer Salvador Dalí de Lloret de Mar va provocar que, durant tota la nit d'ahir dijous -la fuga es va detectar al tombant de la mitjanit- els operaris de Gas Natural haguessin de treballar per canviar part de la conducció. L'avis de fuga, atès en primera instància pels Bombers de la Generalitat, no va ocasionar confinaments ni evacuació de ciutadans ja que dins les cases no hi havia presència de gas, segons va informar el cos antiincendis.

L'olor de gas sí era però present al carrer i sorgia de les canonades que transcorren sota terra. Els Bombers i els operaris de la companyia de gas van tancar la clau que regula el subministrament i els treballadors van estar-se fins quarts de sis del matí per reparar la conducció avariada, que es va haver de canviar. Efectius del cos de bombers van estar-se també tota la nit per si sorgia alguna complicació, cosa que no va ocórrer. Els residents de les cases més properes, situades a uns 15 metres de la fuga, no van patir cap molèstia.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/08/26/fuita-carrer-lloret-obliga-canviar-part-canonades/510720.html?utm_source=rss