

Unes obres a Salt deixen eixuta la séquia Monar i afecten l'Onyar

GIRONA | T.C.C.

El riu Onyar, ja normalment amb poc cabal baixa encara amb menys aigua aquests dies a causa d'unes obres a Salt. Aquestes treballs s'estan fent des d'ahir i s'allarguen fins demà i consisteixen en tasques de manteniment de la séquia a les centrals hidroelèctriques de Salt. Per aquest motiu, s'ha hagut de tallar l'aigua. Aquesta aigua és la que arriba a l'Onyar, on desemboca per sota les cases del carrer Santa Clara.

L'aigua s'extreu del riu Ter i després de servir per regar les hortes de Salt i de Santa Eugènia acaba desembocant al riu Onyar, just a sota de les cases del carrer Santa clara, prop del pont de Pedra. Això permet que l'Onyar guanyi cabal a partir d'aquell punt.

La interrupció de la séquia tornarà a produir-se dissabte i diumenge vinent per reparar unes fuites en el sistema de reg, per part de la Comunitat de Regants de la séquia Monar.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/girona/2011/10/19/obres-salt-deixen-eixuta-sequia-monar-afecten-lonyar/523309.html?utm_source=rss