

# La sala del Turin d'Olot no s'usa a l'estiu perquè la climatització s'espatlla

L'aparell d'aire condicionat no s'engega per motius de seguretat i és una estructura poc ventilada



L'exregidor Albesa, durant el procés d'obres per adaptar l'espai.

OLOT | DDG

La sala del Turin d'Olot no es pot utilitzar a l'estiu perquè és un forn. La rehabilitació va costar un milió d'euros i no fa encara ni dos anys que es va estrenar. Per qüestions de seguretat, l'aparell de l'aire condicionat no s'engega quan fa massa calor a fora. Segons va informar Ràdio Girona, ningú es vol fer càrrec de la reparació. L'Ajuntament d'Olot atribueix el problema a un defecte de fabricació. L'aparell d'aire condicionat està a l'exterior, és una estructura de ferro que té poca ventilació.

L'equipament havia de resoldre el problema que ha impedit durant

uns anys fer concerts d'un excessiu nivell de soroll a la sala del Neria. L'espai per joves Neria va haver de deixar d'oferir música per ordre judicial.

Font del document:

[http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/06/26/sala-del-turin-dolot-no-susa-lestiu-climatitzacio-sespatlla/569433.html?utm\\_source=rss](http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/06/26/sala-del-turin-dolot-no-susa-lestiu-climatitzacio-sespatlla/569433.html?utm_source=rss)