


# Torroella retreu a Costes com ha reparat Griells

## El consistori li envia un informe tècnic dient que les obres estan inacabades



L'espai on hi havia la rotonda del carrer Tulipa hi ha ara un parquing de bicicletes. Foto: J. PUNTÍ.

L'Ajuntament de Torroella i l'Estartit manté la seva batalla amb el servei de Costes estatal i, a través d'un informe dels tècnics municipals, li retreu l'estat en què ha deixat el passeig dels Griells que Costes va reparar el mes de desembre. En l'informe es constaten diverses deficiències d'acabat i modificacions que s'han fet "unilateralment" i se'ls reclama unes quantes rectificacions. D'altra banda, l'informe conclou que les obres estan "inacabades" i que, tal com han quedat, "són incompatibles amb les previsions del pla general".

En l'apartat de conclusions de l'informe, que està validat per l'arquitecte i l'aparellador municipal, es constata que existeixen diversos punts en el dic d'escullera de la zona central que no estan reparats i que "poden provocar el deteriorament del mateix com a conseqüència de l'afectació de futurs temporals marítims". També es diu en l'informe que en el tram sud –el que és a tocar de la Pletera– s'ha suprimit i invalidat part de la rotonda i que això ha convertit el carrer en un cul de sac i que la solució "no disposa de l'espai recomanat per Bombers d'amplada màxima de 15 metres en carrers sense sortida per qüestions d'emergència". També es retreu a Costes de l'Estat que s'ha suprimit la rampa d'accés a la platja i que no s'ha habilitat cap solució alternativa. La supressió "impedirà el bon funcionament de les activitats en règim de concessió que es desenvolupen a la platja".

Es retreu també que tal com s'ha deixat l'acabat, en el tram perllongat del passeig –imatge de la foto que acompanya aquesta informació– "caldrà la pavimentació del passeig de vianants que connecta amb la vorera oest del carrer Tulipa", tal com era abans de l'actuació de Costes, "per mantenir la continuïtat de circulació dels vianants".

Assegura, així mateix, que amb les obres dutes a terme "per emergència" es produeix un incompliment de les previsions del pla general pel que fa a les zones verdes i al sistema de viari per a vianants i viari rodat (...), que es considera un fet greu".

L'informe tècnic recomana que es requereixi a la Subdirecció General de Domini Públic Marítim-terrestre de la Demarcació de Girona, com a òrgan que ha modificat "unilateralment aquesta previsió", que redacti un projecte definitiu del passeig i del sistema viari eliminat [es refereix a la rotonda convertida en carrer sense sortida] per donar compliment al pla general municipal d'ordenació.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 08-03-2016 Pàgina 15

Font del document:

[http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/947842-torroella-retreu-a-costes-com-ha-reparat-griells.html?piwik\\_campaign=rss&piwik\\_kwd=nacional&utm\\_source=rss&utm\\_medium=nacional&utm\\_campaign=rss&f=El+Punt](http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/947842-torroella-retreu-a-costes-com-ha-reparat-griells.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt)

+Avui