

El Port de la Selva es queda sense aigua sis hores per una canonada rebentada

S'ha trobat una solució provisional i de cara a la setmana vinent està previst que se'n pugui trobar una de definitiva al problema

EL PORT DE LA SELVA | ACN

Una de les canonades generals de subministrament d'aigua del municipi del Port de la Selva va rebentar ahir dissabte, entre les set i les vuit del matí. Durant més de sis hores, centenars de persones -principalment del sector del camí de ronda entre la Vista i el Port de la Vall, on també es troba el càmping el Port de la Vall- es van quedar sense aigua. Pels volts de dos quarts de tres del migdia es va poder restablir el servei amb una solució provisional. L'alcalde del poble, Josep Maria Cervera, va detallar que durant la setmana vinent miraran d'arreglar definitivament aquest problema. Segons el batlle, es tracta d'una incidència habitual que acostuma a succeir a principis d'estiu, quan creix la demanda d'aigua a la vila amb l'allau de turistes. "Passa perquè hi ha alguns trams molt envellits i, quan hi ha molta gent, augmenta la pressió i els llocs més debilitats rebenten", va explicar. La incidència es va produir entre les set i les vuit del matí i en un primer moment va afectar un gran nombre de persones, principalment del nucli de la Vall i els més de 500 clients del càmping del Port de la Vall (que té capacitat per a un miler de persones), situat en aquesta zona del municipi. A dos quarts de tres del migdia, però, tots ells ja disposaven d'aigua corrent. "En un primer moment ha generat algun petit conflicte, però ja s'ha resolt", va comentar el batlle en declaracions a l'ACN.

Les reparacions del tub seran costoses i importants perquè es tracta d'una canonada general que porta molta aigua i serveix a una zona del municipi on hi ha un gran nombre de segones residències i apartaments turístics. En principi, el consistori ha arreglat el problema amb una solució provisional i, de cara a la propera setmana, esperen arreglar la incidència de forma definitiva.

Josep Maria Cervera va detallar que segurament el problema està relacionat amb el fet que determinats trams de la xarxa de subministraments d'aigua estan "molt envellits". "Quan hi ha un augment de la demanda per l'arribada de turistes, augmenta la pressió i els llocs més debilitats rebenten", va explicar. Segons va comentar el batlle, es tracta d'una incidència que acostumen a patir a principis d'estiu. Des de fa anys, el consistori destina una part del pressupost a renovar la xarxa d'aigua i adequar-la. A més, ahir dissabte l'alcalde va detallar que estaven pendents de pactar amb l'empresa Sorea -que s'encarrega de gestionar aquest recurs al poble- un pla de millores més "ambiciós".

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/06/12/port-selva-queda-aigua-sis/788117.html?utm_source=rss