

Bolca un autocar que duia turistes de Lloret al Prat

L'accident es va registrar a la ronda Litoral de Barcelona
Els 24 ocupants van quedar ferits, dos dels quals greument
La pluja i la velocitat, possibles causes



Els fets es van originar al quilòmetre 14 de la B-10
Foto: ACN.

Un aparatós accident de trànsit va tenir lloc ahir a la carretera B-10, on va bolcar un autocar que transportava 23 turistes de Lloret de Mar a l'aeroport del Prat. Els cossos d'emergències van rebre l'avís quan passaven deu minuts de les tres de la matinada. Els fets es van produir al punt quilomètric 14 de la ronda del Litoral de Barcelona, a l'altura de Montjuïc. El xofer circulava en sentit sud, quan va perdre el control de l'autobús i va sortir de la via. A l'interior hi anaven 24 persones –el conductor i 23 turistes de diferents procedències–. Les nacionalitats dels ciutadans que hi viatjaven són les següents: espanyola, irlandesa, britànica, alemanya, polonesa, bielorussa i lituana. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dos dels passatgers van resultar ferits greument, vuit van ser atesos per lesions de caràcter menys greu i catorze tenien ferides lleus. Els afectats tenen edats compreses entre els 18 i els 67 anys. Van ser evacuats a diversos hospitals i centres de

salut de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat. Els van traslladar a l'hospital del Mar, al de Bellvitge, al Clínic, a la Vall d'Hebron, al del Sagrat Cor, al CUAP Manso i a l'Hospital General de l'Hospitalet de Llobregat.

Els ferits greus són dues dones de 51 anys, les quals evolucionen favorablement. Les persones que presentaven ferides lleus –entre elles hi havia el conductor– van ser donades d'alta ahir mateix, així com també tres dels pacients atesos per lesions de caràcter menys greu. En les tasques de gestió de l'accident hi van intervenir els Mossos d'Esquadra, els Bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana i 14 ambulàncies del SEM (els primers sanitaris van arribar a la zona tan sols nou minuts després que rebessin el senyal d'alerta).

El comissionat de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, va apuntar ahir que la causa del sinistre podria combinar “elements de pluja i velocitat”. Es van practicar les proves de consum de begudes alcohòliques i d'estupefaents al xofer, en les quals va donar negatiu. Tenia tota la documentació i la reglamentació exigida correcta i en vigor, i el caràcter lleu de les seves ferides va permetre que col·laborés en els treballs d'alliberament i atenció dels ocupants.

El cap de la unitat dels Bombers de Barcelona, Rafael Álvarez, va explicar que durant el rescat dels passatgers van haver d'excarcerar fins a quatre persones, que estaven atrapades entre l'estructura de l'autocar. Tot i això, va remarcar que va ser una operació que “no va ser complexa tècnicament” i van poder donar per tancat el servei a les 5.45 h.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 15-09-2016 Pàgina 7

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/1003892-bolca-un-autocar-que-duia-turistes-de-lloret-al-p-rat.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui