

# Investiguen l'errada d'un equip de respiració que va deixar sense aire un bomber en un incendi a Olot

El bomber va ser atès pel SEM però es va recuperar de seguida



Un dels camions dels Bombers ACN.

El Departament d'Interior investiga l'errada d'un equip de respiració que va deixar sense aire un bomber en un incendi a Olot el 10 de novembre, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts del departament a l'ACN, que han desvinculat aquest cas dels problemes amb els manòmetres que es van fer públics a principis d'any i que van obligar a revisar tots els equips i comprar-ne de nous. En aquest cas, també es tracta d'un problema amb el manòmetre, però no perquè es congeli, sinó per una errada mecànica, segons han explicat les mateixes fonts a partir de les primeres informacions. El bomber va quedar-se sense aire i es va treure la mascareta, respirant el fum de l'incendi. Va ser atès pel

SEM però de seguida es va recuperar.

L'equip en qüestió està custodiat i en revisió per part d'una empresa independent, no la proveïdora del material. A Celrà es va produir també un altre incident amb un equip, però menor. La matinada de dimecres, un bomber del parc de La Pera estava treballant en un foc d'habitatge a Celrà i, quan les flames ja havien estat extingides, estava comprovant les condicions de l'aire amb un detector de gasos quan el manòmetre del seu equip va fallar, indicant diferents pressions. El bomber va sortir a l'exterior i també s'està revisant el material.

Fonts d'Interior han remarcat que després de la crisi de finals d'any, ara es pot seguir la traçabilitat de tots els equips i es pot saber què s'ha fet i quan amb ells, de forma que és molt més fàcil detectar els possibles problemes.

Publicat a:

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2219017-investiguen-l-errada-d-un-equip-de-respiracio-que-va-deixa-r-sense-aire-un-bomber-en-un-incendi-a-olot.html>