

Tractament per evitar relliscades al pont Nou



El pont nou del la Bisbal, durant els treballs J.T.

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha actuat al pont Nou per evitar caigudes perquè el ferm en condicions d'humitat era notablement lliscant, fet que havia provocat algun incident. Ara s'ha acabat un tractament al paviment de les voreres del pont Nou, així com a les entrades de les voltes. La pedra natural es va buixardar: una tècnica basada a repicar-ne la superfície per tal de fer-la porosa a fi d'evitar relliscades i caigudes –cal tenir present que el paviment d'aquest tram, sovint era humit–. Va ser l'any 2018 quan en aquest mateix paviment es va aplicar un líquid antilliscant. Aquesta recent actuació al pont Nou de la Bisbal, que ha tingut un pressupost de 20.556 euros, ha de garantir l'eficàcia i que aquest tram no torni a ser relliscós.

Publicat a:
-El Punt Avui. Girona 11-01-2023, Pàgina 19

Font del document:
<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2240098-tractament-per-evitar-relliscades-al-pont-nou.html>