

Incendi a un hotel de Lloret a causa d'una fregidora

L'incident ha obligat a desallotjar tot l'edifici per seguretat



Un dels camions dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu EPA.

Un incendi a l'Hotel Golden Sand de Lloret de Mar ha obligat a evacuar tots els clients aquesta tarda. Es tracta d'un establiment de sis plantes situat carrer Vicenç Bou del municipi. Els Bombers han rebut l'avís a les 19.09 hores i han treballat vuit dotacions per apagar el foc i desallotjar a tothom que hi havia a dins per seguretat.

Segons els Bombers, l'incendi ha estat causat per una fregidora d'oli de la cuina i ha afectat lleument el sostre. No hi ha hagut cap ferit.

Publicat a:

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/2274801-incendi-a-un-hotel-de-lloret-a-causa-d-una-fregidora.html>