

Condemnen tres caps d'una obra a Olot on va morir un paleta el 2006

Se'ls acusa d'un delicte contra el dret dels treballadors i d'un altre d'homicidi imprudent

OLOT | MARTÍ SANTIAGO

El paleta Federico Vázquez Host, de 20 anys, feia escassos 15 dies que treballava per l'empresa Alumcat Llers quan va morir després de precipitar-se daltabaix d'un edifici de 13 metres que s'estava construint a la confluència de l'avinguda Girona i ronda Sant Bernat, número 4, d'Olot, el 21 de febrer de 2006. El manobre va caure fins a la calçada a través d'un forat que hi havia al quart pis de la bastida provocat per la retirada d'unes planxes metàl·liques que el cobrien. Ara han condemnat a tres caps a penes de presó, tot i cap d'ells ingressarà perquè no tenen antecedents.

La jutgessa considera que l'encarregat de l'obra, Vicenç Aguilera Lopera, la cap de la construcció, Cristina Ramisa Puigdomenech, i el gerent d'Alumcat, Manel Puig Grau, són responsables de la mort del manobre i els condemna a tres mesos de presó per un delicte contra els drets dels treballadors, sis mesos de presó per un delicte d'homicidi imprudent i els inhabilita durant tres anys per exercir la seva professió. En no disposar d'antecedents penals evitaran l'entrada a presó. Inicialment, el fiscal havia imputat tres persones més.

El finat, que es trobava al sostre de l'edifici, va dirigir-se al voladís per comprovar on hauria de començar a col·locar les canals de recollida d'aigües pluvials però en tractar de tornar a la teulada a buscar l'arnés va perdre l'equilibri i va caure sense que el seu company pogués agafar-lo. La magistrada considera que "ni la cap de l'obra, ni l'encarregat ni el cap dels treballadors d'Alumcat es van preocupar" de comprovar el lloc on s'havien de realitzar els treballs, motiu pel qual no haurien adoptat cap mesura per tancar el forat. No obstant això, reconeix que les passeres havien estat col·locades. La jutgessa fonamenta la seva sentència al·legant que la cap de la construcció no va acudir a l'obra el dia dels fets -quan Alumcat havia de començar els treballs- evitant vetllar pel compliment de les mesures de seguretat.

Respecte al responsable d'Alumcat, indica que aquest no va comprovar l'estat de les mesures de protecció i, malgrat entregar els arnesos de seguretat als seus treballadors, no hauria comprovat que se'ls posessin.

Finalment, també responsabilitza del succés l'encarregat de l'obra, tot i que aquest va declarar haver visitat la zona el mateix dia 21, a les set del matí, sense observar que les planxes metàl·liques de la bastida haguessin estat retirades.

Font del document:

<http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/01/28/condemnen-tres-caps-duna-obra-olot-morir-paleta-2006/461412.html>