

Un camió grua aixafa 6 bigues d'un pont a Olot

L'accés al centre per la carretera de Sant Joan va quedar tallat fins a la tarda

La ploma articulada d'un camió grua va malmetre ahir al matí el pont de la Ceràmica d'Olot. La Policia Municipal va haver de tallar el trànsit al pont i a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, entre l'avinguda del mateix nom i l'inici de la dels Reis Catòlics. El conductor no es va adonar que la ploma s'havia elevat. La circulació per aquest tram es va restringir pels treballs de retirada del camió, de la retroexcavadora que duia al remolc i de la runa generada. Els tècnics van avaluar els danys a l'estructura. Segons un primer informe, van resultar afectades sis bigues, un terç aproximadament de les que té el pont, que ara s'hauran de substituir. La restitució trigarà entre un i dos mesos a completar-se, ja que les bigues s'han de fer expressament. Mentrestant, pel pont només s'hi podrà circular en sentit al Pla de Dalt, perquè l'altre carril s'ha hagut de tallar. També s'ha tallat al pas de vianants. L'accident no va provocar danys personals. La reparació dels desperfectes l'assumirà l'assegurança de la l'empresa de construcció propietària del camió.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 17-01-2013 Pàgina 13

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/610946-un-camio-grua-aixafa-6-bigues-dun-pont-a-olot.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss