

Fuita de gas en un habitatge d'Olot



Fuita de gas en un habitatge d'Olot

Dos vehicles de bombers van participar en una alarma per fuita de gas natural al carrer Doctor Fàbrega d'Olot. A les 16.44, els bombers van rebre l'alarma i van anar al lloc. Van aprofitar l'espai en obres de la plaça mercat per aparcar. Van buscar la fuita i la van trobar en un tub exterior de l'escomesa de gas de l'habitatge número 5 del carrer Doctor Fàbrega. Els bombers van tancar la clau de pas i els tècnics del gas van fer la reparació.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/11/25/fuita-gas-habitatge-dolot/698685.html?utm_source=rss