

# Cau un cartell de grans dimensions a la C-17 sense provocar ferits

## S'ha hagut de tallar la carretera durant una estona per arreglar la senyalització

Una senyalització de la C-17 ha caigut aquest matí a Osona. Sembla que la climatologia adversa que hi ha hagut ha provocat que s'hagi després el cartell de grans dimensions. Es tractava de la sortida 69, la d'accés a Manlleu i Sant Hipòlit de Voltregà.

Sortosament, tal com explica Bombers, no hi ha hagut cap persona ferida ni tampoc hi ha hagut danys materials. Tot i això, s'ha hagut de tallar el trànsit. Tal com informa el Servei Català de Trànsit, s'ha hagut de desviar la circulació durant uns moments.

C-17 direcció Vic ara mateix. @antiradarcatala [[https://twitter.com/antiradarcatala?ref\\_src=twsrc%5Etfw](https://twitter.com/antiradarcatala?ref_src=twsrc%5Etfw)]  
pic.twitter.com/ahPvDsNa4J [<https://t.co/ahPvDsNa4J>]

— Rinaldo (@JoanRifa\_13) October 30, 2021  
[[https://twitter.com/JoanRifa\\_13/status/1454381237242630147?ref\\_src=twsrc%5Etfw](https://twitter.com/JoanRifa_13/status/1454381237242630147?ref_src=twsrc%5Etfw)]

Per aquesta incidència viària #bomberscat [[https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref\\_src=twsrc%5Etfw](https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)] hi hem desplaçat dues dotacions. Ha cedit el cartell de senyalització que indica les destinacions de la sortida a la calçada. Cap persona ferida  
<https://t.co/nH1RIZEqk> [<https://t.co/nH1RIZEqk>] pic.twitter.com/qCYtFJJaQZ [<https://t.co/qCYtFJJaQZ>]

— Bombers (@bomberscat) October 30, 2021  
[[https://twitter.com/bomberscat/status/1454396120692625408?ref\\_src=twsrc%5Etfw](https://twitter.com/bomberscat/status/1454396120692625408?ref_src=twsrc%5Etfw)]

Font del document: <https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34865/dos-ferits-bolcar-cotxe-c17>