

## L'Ajuntament de Puigcerdà refà el mur de contenció del Museu Cerdà

El mur se situa al pati del museu i es va esfondrar després de les pluges del juny del 2017



La primera gran tempesta de l'estiu del 2017 va esfondrar el mur | Regio7

Sis anys després el consistori de Puigcerdà ha decidit refer el mur del pati del Museu Cerdà. Una paret que va caure a l'estiu del 2017 després d'un temporal de pluges, exactament les del mes de juny. L'ajuntament es va posar mans a l'obra a finals de l'any passat quan van licitar les obres, al març van començar a treballar-hi, però poc després van haver d'aturar-les per un problema amb l'estructura. Amb aquest imprevist, els tècnics van pensar una alternativa per no deixar de banda les obres, van avançar el mur un metre i van instal·lar-hi formigó per assegurar la zona.

Una vegada es va afegir un metre de mur en direcció a la zona de l'aparcament i es va consolidar l'obra, els tècnics van donar l'acceptació per continuar amb les tasques. El consistori ja està refent el mur i es preveu que les obres finalitzin passats els mesos d'estiu. En total aquestes obres, han suposat per a l'ajuntament una inversió de 240.000 euros. Aquestes millores també van lligades amb l'ampliació de l'aparcament, que permetrà guanyar fins a quaranta places d'estacionament de vehicles.