Acordonen un tram d'Emili Grahit per un despreniment



Algunes de les peces de la façana que van caure a terra.

La caiguda d'un tros de façana d'un edifici del carrer Emili Grahit de Girona, a tocar amb la carretera Barcelona, va obligar la policia municipal a fer un ampli dispositiu d'acordonament de l'espai afectat ja que la peça va caure de més amunt d'un desè pis i hi havia perill que afectés algun vianant que caminés just per sota.

La comunitat de veïns tenia localitzats diferents punts en mal estat, sobretot balconades, i havia instal·lat una reixa per evitar que cap tros caigués a la vorera, a l'espera d'una rehabilitació de la façana. No obstant això, aquesta peça va caure de més amunt i va foradar la protecci .

Font del document:
http://www.diaridegirona.cat/girona/2017/03/11/acordonen-tram-demili-grahit-despreniment/833908.html?utm_source=rss